

Kondisi Jembatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Berdasarkan Tahun 2018 – 2022

No.	Kondisi Jembatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Baik	76,86 %	79,34 %	79,67 %	79,89 %	76,64%
2.	Sedang	5,23 %	4,41 %	4,95 %	4,41 %	7,24%
3.	Rusak Ringan	17,08 %	14,88 %	10,71 %	10,74 %	14,25%
4.	Rusak Berat	0,83 %	1,38 %	4,67 %	4,96 %	1,87%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati