

Kondisi Drainase di Kabupaten Pati Tahun 2020-2021

No.	Jenis Drainase	Tahun					
		2020			2021		
		Baik	Sedang	Buruk	Baik	Sedang	Buruk
1.	Sistem Terbuka	165.807	64.709	507.998	223.252	4.068	18.353
2.	Sistem Tertutup	10.773	31.989	56.103	56.103	31.989	10.773
Jumlah		176.579	96.698	564.101	279.353	36.057	29.126

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati